

重庆长安汽车股份有限公司

召回部分欧尚 A800-H15T、凌轩-H15T 汽车

日前，重庆长安汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回2017年6月3日至2018年12月24日生产的部分欧尚 A800-H15T 汽车，15513 辆；2017年6月1日至2018年8月12日生产的部分凌轩-H15T 汽车，5197 辆；共计 20710 辆。

本次召回范围内的车辆，由于发动机冷却风扇电源线保险端子的选型及制造过程偏差，极端情况下会导致车辆保险丝熔断及冷却风扇保险区域出现烧熔现象，不能排除起火风险，存在安全隐患。

重庆长安汽车股份有限公司将免费对召回范围内车辆进行检查，并对发动机冷却风扇电源线保险端子予以更换，以消除安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，重庆长安汽车股份有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。

重庆长安汽车股份有限公司将以挂号信、电话、短信等方式通知相关车主，安排免费检修事宜。车主可致电服务热线或登录长安汽车官方网站（<https://www.changan.com.cn>）了解相关信息，欧尚汽车服务热线：400-884-0066；长安汽车服务热线：951999

(手机或座机拨打)。此外，也可登录网站 dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号 (SAMRDPAC)，了解更多信息，反映缺陷线索。